



PRIULA
CONSIGLIO DI BACINO
DI TREVISO

Fontane di Villorba,

16/02/2018

PROTOCOLLO

498

REFERENTE

:

RESP. PROCEDIMENTO : Paolo Contò

Spett.le

Regione Veneto

Commissioni Vas Vinca Nuvv

Calle Priuli 99 – Cannaregio

30121 Venezia

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

OGGETTO : Verifica assoggettabilità della variante parziale al piano degli interventi n° 4 del Comune di Preganziol

Con riferimento alla Vs. comunicazione Vs. prt. 54869/C.101 del 13/02/2018, con la presente siamo ad evidenziare alcuni aspetti, per quanto di nostra competenza, che riteniamo utili alla redazione del Piano in oggetto.

Per quanto attiene alla raccolta dei rifiuti con il "sistema porta a porta" adottato dalla scrivente, il regolamento consortile prevede che ciascuna utenza sia dotata di contenitori singoli per tutte le tipologie di rifiuto, che questi vengano esposti da parte degli utenti la sera prima del giorno di raccolta indicato nell' *Eco Calendario* e che vengano poi ricondotti in altra zona in proprietà privata una volta effettuato lo svuotamento. L'area di deposito temporaneo ("isola ecologica") è funzionale quindi solo all'esposizione del contenitore e non alla permanenza dello stesso, che dovrà avvenire entro le pertinenze dell'utenza.

E' consigliabile dunque che in sede di progettazione esecutiva vengano individuati appositi spazi ("isole ecologiche") ove ubicare i contenitori per l'esposizione in attesa della raccolta del rifiuto affinché non siano di intralcio alla viabilità.

Nella fattispecie di **utenze domestiche** le indicazioni di massima a cui attenersi relative a tali "isole" sono le seguenti:

- ✓ facilmente accessibili da area pubblica, o privata ad uso pubblico, dai mezzi di raccolta anche di grande dimensione, ai fini di garantire un'agevole esecuzione del servizio da parte degli operatori;
- ✓ prive di pavimentazioni cedevoli e/o irregolari, cordoli, scalini o qualsiasi impedimento alla movimentazione dei contenitori o al transito dei mezzi;
- ✓ dovrà essere garantita una superficie - al netto di eventuali siepi di mascheramento, muri di contenimento, eccetera - almeno pari ad un modulo di **100 cm x 60 cm** per ogni unità abitativa, con profondità minima dell'area dedicata non inferiore a 150 cm;
- ✓ se presente un mascheramento al fine di garantirne un armonioso inserimento nel contesto urbanistico questo deve essere solo su tre lati;
- ✓ se previsto un cancello per evitare conferimenti da parte di soggetti estranei questo deve essere scorrevole, non chiuso con chiavi e con apertura di almeno 150 cm.

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba, Treviso (Italy)
Tel. 0422 916611
Fax 0422 911829

consigliodibacino@priula.it
protocollo@cert.priula.it
www.priula.it
C.F. e P. IVA 04747540260

Per quanto riguarda le **utenze non domestiche** e per qualunque altra indicazione in merito, i nostri uffici sono a disposizione dei professionisti per fornire il necessario supporto a tale attività.

Si richiede inoltre che, nell'ambito della definizione di dettaglio degli interventi, venga concordata con il Soggetto Gestore la necessità di installare nuovi cestini getta rifiuti e valutata congiuntamente allo stesso l'eventuale nuova dotazione, in accordo con le specifiche tecniche impartite dal Comune o dalla scrivente.

In riferimento al servizio di pulizia delle caditoie stradali evidenziamo che lo stesso viene effettuato sulle caditoie dislocate in strade e aree pubbliche sul territorio dei Comuni consorziati.

Ai fini dell'erogazione del servizio stesso, precisiamo che:

- ✓ non vengono effettuati servizi di pulizia che richiedano l'utilizzo di sonde, quali, a solo titolo di esempio, l'aspirazione di materiale da caditoie non apribili e la rimozione di materiale depositato nei tratti di raccordo tra caditoie,
- ✓ le caditoie stradali non devono essere fissate al suolo con bulloni o simili, né essere coperte da chiusini particolarmente pesanti,
- ✓ in caso di caditoie stradali posizionate a ridosso di una cordonata munita di "bocca di lupo", la pulizia viene eseguita solo in presenza di un chiusino d'ispezione amovibile.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Paolo Contò

