

SICUREZZA del TRATTORE e RIBALTAMENTO



LA STABILITÀ E LA SICUREZZA DEL TRATTORE DIPENDE DA DIVERSI FATTORI

TERRENO

TIPO

- PAVIMENTATO
- TERRA BATTUTA
- TERRENO AGRICOLO

CONDIZIONI

- ASCIUTTO
- BAGNATO
- SCIONNESSO
- CEDIVOLE/FRANCO
- PRESENZA DI BUCHI, CAPEZZAGNE, FOSSI

IDONEITÀ DEL TRATTORE E PENDENZA DEL TERRENO



Al fine della prevenzione del ribaltamento laterale, per trattori senza zavorre si possono indicare i seguenti valori di pendenza massima (max) oltre il quale il rischio risulta molto alto.

- Per i trattori a ruote 2 RM l max = 25 - 30% α = 14° - 16,7°
- Per i trattori a ruote 4 RM l max = 30 - 35% α = 16,7° - 19,3°
- Per i trattori a cingoli l max = 50 - 55% α = 26,5° - 28,8°

PIANEGGIANTE




COLLINARE



MONTUOSO



ATTREZZATURA PORTATA-TRAINATA




- M x 5, (d 2) x 1 = 2 x (d 1)**
- M: Pendenza minima
 - 5: altezza del centro di gravitazione
 - d: Centro di gravitazione e ribaltamento massimo
 - 2: massa del trattore + 75 kg (operatori)
 - 1: massa della zavorra
 - d: massa della zavorra

Le attrezzature vanno a modificare il baricentro del trattore e la stabilità del trattore. Il manuale d'uso e manutenzione riporta la corretta installazione delle attrezzature e zavorre.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL TRATTORE

PROTEZIONE DEL POSTO DI GUIDA - VOLUME DI SICUREZZA



CINTURA DI SICUREZZA



OPERATORE ALLA GUIDA DEL TRATTORE



**FORMATO
ADDESTRATO
CONSAPEVOLE**

- DEL LUOGO
- DEL MEZZO
- DEL RISCHIO

In Italia ogni anno avvengono oltre cento morti in agricoltura per ribaltamento del trattore e il Veneto è la regione più colpita con un medio di nove casi all'anno. Un infortunio fenomeno che rappresenta un'emergenza sanitaria che va affrontato con adeguate e opportune misure di prevenzione.

L'analisi di questi infortuni ha messo in evidenza che il ribaltamento e il conseguente schiacciamento sotto il trattore, non è uno evento accidentale ma dipende da una serie di fattori che determinano l'instabilità lo stabilità del trattore e la presenza e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Le vittime di questi infortuni sono famiglie bruciate per il ribaltamento del trattore per problemi di stabilità (pendenza elevata, terreno, distacco del carico o del trattore, presenza di buche, ostacoli, moia) ma in casi diretti è stata la mancanza di dispositivi di sicurezza che nella maggior parte dei casi, pur presenti non erano utilizzati durante il lavoro, anche in presenza di rischi evidenti.

La partecipazione preventiva è attiva quindi il trattamento del mezzo e per questo l'agricoltore alla guida deve conoscere la propria compagnia, il lavoro che deve svolgere, il trattore e l'attrezzatura che utilizza.

Le componenti che devono essere analizzate nell'ambito della valutazione dei rischi e che agiscono sulla stabilità e sicurezza del trattore sono rappresentate da:

- caratteristiche geometriche del terreno/campagna, la pendenza e la variabilità della consistenza nelle diverse condizioni climatiche;
- caratteristiche della "stabilità" dei campi, come conoscenza di particolari condizioni di rischio quali fossi, ostacoli, buche, avvallamenti, costi d'aratura, che impegnano manovre con difficoltà;
- trattore con caratteristiche meccaniche idonee (installazione del fuso di ribaltamento da effettuare e allo attrezzatura collegata o a traino che ne modifica completamente la stabilità);
- presenza sempre attiva dei dispositivi di sicurezza (fino a il sedile o il sedile o la cabina che con la cintura di sicurezza garantiscono la protezione del lavoratore in caso di ribaltamento e che sono collegati ai vari cambi che sono a tutto;
- abitudine di usare il trattore e quindi i qualità dei corsi di formazione specifici per la preparazione all'addestramento del lavoratore ad un uso professionale dell'attrezzatura.

Questo manuale è stato finanziato dalla Regione del Veneto e dalla Provincia di Treviso. È un progetto del Piano Regionale della Sicurezza e della Salute. È stato realizzato con il contributo della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso. È un progetto del Piano Regionale della Sicurezza e della Salute. È stato realizzato con il contributo della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso.