

giunta regionale - 10^a legislatura

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA' DEI LAGHI DEL VENETO

CI INTER-REGIONALE	COD. CI LAGO	NOME BACINO IDROGRAFICO	NOME SOTTOBACINO IDROGRAFICO	NOME LAGO	TIPOLOGIA	STATO ECOLOGICO	NOTE CLASSIFICAZIONE STATO ECOLOGICO	STATO CHIMICO	NOTE CLASSIFICAZIONE STATO CHIMICO	EQB FITO-PLANCTON	LTLeco	INQUINANTI SPECIFICI	PERIODO CLASSIFICAZIONE	NOTE
SI	1_2	PO	PO	LAGO DI GARDA SUDORIENTALE	N	BUONO	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	BUONO	BUONO	ELEVATO	2009-2013	
SI	1_1	PO	PO	LAGO DI GARDA OCCIDENTALE	N	SUFFICIENTE	Stato ecologico da monitoraggio diretto	MANCATO CONSEGUIMENTO DELLO STATO BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	BUONO	SUFFICIENTE	BUONO	2009-2013	
NO	17	PIAVE	PIAVE	LAGO DI MISURINA	N	BUONO	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	ELEVATO	BUONO	ELEVATO	2010-2013	
NO	12	PIAVE	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	SUFFICIENTE	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	2010-2013	
NO	11	PO	PO	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	SUFFICIENTE	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	2010-2013	
NO	10	PIAVE	PIAVE	LAGO DI LAGO	N	BUONO	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	BUONO	BUONO	BUONO	2010-2013	
NO	9	PIAVE	PIAVE	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	BUONO	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	BUONO	BUONO	ELEVATO	2010-2013	
NO	8	PIAVE	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	N	BUONO	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	ELEVATO	SUFFICIENTE	BUONO	2010-2013	DEROGA DEL PARAMETRO TRASPARENZA PER CARATTERISTICHE PECULIARI DEL CORPO IDRICO
NO	7	BRENTA - BACCHIGLIONE	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	N	SUFFICIENTE	Stato ecologico da monitoraggio diretto	MANCATO CONSEGUIMENTO DELLO STATO BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	BUONO	SUFFICIENTE	BUONO	2010-2013	
NO	5	PIAVE	PIAVE	LAGO DEL MIS	FM	SUFFICIENTE	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	BUONO	SUFFICIENTE	ELEVATO	2010-2013	
NO	4	PIAVE	PIAVE	LAGO DI CADORE	FM	SUFFICIENTE	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	BUONO	SUFFICIENTE	BUONO	2010-2013	
NO	3	BRENTA - BACCHIGLIONE	BRENTA	LAGO DI CORLO	FM	SUFFICIENTE	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	BUONO	SUFFICIENTE	BUONO	2010-2013	
NO	2	PIAVE	PIAVE	LAGO DI SANTA CROCE	FM	BUONO	Stato ecologico da monitoraggio diretto	BUONO	Stato chimico da monitoraggio diretto	BUONO	BUONO	BUONO	2010-2013	